

Scheda Tecnica

Descrizione: A base di resine acriliche altamente termoplastiche e resine silossaniche fortemente idrorepellenti, di polveri selezionate di diverse granulometrie, in fase di applicazione conferisce le seguenti caratteristiche:

- elevata traspirabilità ed idrorepellenza
- resistenza al lavaggio, agli agenti atmosferici e al viraggio delle tinte nel tempo
- ottimo potere riempitivo
- alto effetto anti-cavillature ed anticrepe, anche su intonaci deboli e sfarinanti.

Campo d'impiego: Intonaci murali esterni-interni, finiture per sistemi di isolamento a cappotto, calcestruzzi, intonaci fortemente cavillati.

Confezioni: Bianco – 25 – 8 kg / Colorati – 25 kg

Colori disponibili: I colori della presente cartella sono validi anche per il Rustego Veneziano.

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Denso colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	A peso	Non classificabile
Viscosità	Tixotropica	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	81% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	Farplast 3 1 mm: 1,8 – 2 kg/m ² Farplast 3 1,2 mm: 2,2 – 2,4 kg/m ² Farplast 3 1,5 mm: 2,6 – 2,8 kg/m ²
Diluizione	Pronto all'uso
Essiccazione	Asciutto al tatto 1 – 2 ore – perfettamente indurito dopo 2 – 3 giorni
Applicazione	Steso con spatola inox e prima che cominci ad asciugare, fratonare con spatola in plastica in senso circolare o verticale a seconda dell'effetto voluto
Lavaggio attrezzi	Con acqua

Modalità

di applicazione: Il supporto deve essere pulito ed asciutto, eventualmente spazzolato, privo di oli e grassi.

Supporto nuovo: Dopo la pulizia applicare 1 mano di fondo riempitivo elastomerico, quindi finire con 1 o 2 mani di **FARPLAST 3 INTONACHINO** a seconda dell'irregolarità del supporto.

Supporto con vecchie pitture: Asportare eventuali parti in fase di distacco tramite raschiatura e spazzolatura, applicare 1 mano di **FONDO ARZ** pigmentato alla pliolite, dopo 24 ore finire con **FARPLAST 3 INTONACHINO**.

N.B.: Applicare a temperatura superiore ai + 5° C, non oltre i + 30° C, su superfici non esposte al sole od al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai +5° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità: Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.