

Scheda Tecnica

Descrizione: **Rovigel micaceo** è un prodotto a base di resine alchidiche-poliuretaniche gel, ossido di ferro micaceo, alluminio e fosfato di zinco, tutti componenti con ottime caratteristiche anticorrosive. L'insieme di questi componenti garantisce un'alta resistenza alla corrosione su ferro nuovo e ferro già verniciato con presenza di ruggine.

Le seguenti sono le qualità di **Rovigel micaceo**:

- grande resistenza alla corrosione;
- ottima applicabilità al pennello morbido e scorrevole;
- pregevole effetto estetico brillante, visivamente riscontrabile quando esposto alla luce del sole;
- autodilatazione grazie alle resine gel;
- particolarmente resistente in ambiente marino ed industriale;
- non cola;
- non contiene sostanze nocive come cromo o piombo;
- mescolare prima dell'uso.

Campo d'impiego: Il suo supporto ideale è il ferro, ma con fondi appropriati può essere applicato anche su lamiera zincata e legno.

Confezioni: 0,750 L.

Colori disponibili: Grigio grafite scuro – grigio grafite chiaro – grigio medio – grigio perla

| CARATTERISTICHE TECNICHE | SPECIFICHE | METODO DI PROVA / STRUMENTO |
|--------------------------|----------------|--------------------------------|
| Aspetto | Denso colorato | Metodo Farp IL-01 – Visivo |
| Peso specifico | 1420 ± 30 g/L | Metodo Farp IL-01 – Picnometro |
| Viscosità | gel | Metodo Farp IL-01 – Visiva |
| Residuo secco | 75% ± 2% | In peso sulla formula |

| CARATTERISTICHE APPLICATIVE | SPECIFICHE |
|-----------------------------|--|
| Resa | 5-7 m ² /L per mano, in funzione dello spessore applicato |
| Diluizione | A pennello pronto all'uso – a spruzzo diluire al 5-10% con ragia minerale. |
| Essiccazione | Asciutto al tatto 3-4 ore – Sovraverniciabile dopo 24 ore |
| Applicazione | Pennello – Rullo - Spruzzo |
| Lavaggio attrezzi | Con ragia minerale – diluente sintetico |

Preparazione

del supporto: Il supporto da verniciare deve essere sgrassato e pulito, vanno eliminate tracce di oli e grassi.

Cicli

applicativi:

- Ferro nuovo: applicare direttamente 1-2 mani di **Rovigel micaceo** tal quale, previa pulizia e spazzolatura;
- Ferro già verniciato: se il supporto è buono senza difetti pulire e sgrassare, indi applicare 1 mano abbondante di **Rovigel micaceo**. Se sul supporto è presente ruggine, rimuovere quella poco aderente e non compatta mediante spazzolatura, indi applicare 1 mano di **Rovigel micaceo** tal quale;
- Legno nuovo: applicare 1 mano di **Roviolite**, fondo cementante per legno, carteggiare e pulire, indi applicare 1 mano abbondante di **Rovigel micaceo** tal quale;
- Legno già verniciato: se in buono stato, pulire e carteggiare, indi applicare 1 mano abbondante di **Rovigel micaceo** tal quale. Se esistono parti in fase di distacco, toglierle completamente, stuccare con **Rovistuk**, carteggiare, applicare 1 mano di **Roviolite**, indi finire con 1 mano di **Rovigel micaceo** abbondante tal quale. Sul legno l'applicazione di **Rovigel micaceo** è apprezzabile come decorazione per il pregevole effetto estetico brillante;
- Lamiera zincata nuova: lasciare stagionare la lamiera zincata per almeno 6 mesi. Applicare 1 mano di fondo ancorante per zincato, indi 1-2 mani di **Rovigel micaceo** tal quale.

N.B.: Il prodotto non teme il gel; è comunque consigliabile non stuccare in ambienti con temperature inferiori a 0°C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.